

1210/1

stozar osvetleni vysledkova stakule

meznil

Kov. sloup

bet. zlat

fotbalove hrste

1215/1


POZNÁMKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :

0,00 = 372,30 - m n.m.

HL. PROJEKTANT	ZODP.
ING.ARCH.JANSKÝ Z.	ING.
MÍSTO STAVBY	Borov
INVESTOR	FC
AKCE	
TRÉNINKOVÉ HRŠTÍ	
FC Soběšice	
VÝKRES	
SITUACE	

- | | |
|---|---|
|  | Plocha hřiště s umělým trávnikem |
|  | Hlavní fotbalové hřiště s přírodním trávnikem |
|  | Oplocení hřiště výšky 4 m |
|  | Oplocení hřiště výšky 6 m |
|  | Malá kopaná (42x20) + výběhové zóny |
|  | Retenční nádrž |
|  | Světlomety |
|  | Přijezdová cesta k hřišti |

POZNÁMKA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ

$$0,00 = 372,30 - m \text{ n. m.}$$

HL. PROJEKTANT ING.ARCH.JANSKÝ Z	ZODP. PROJEKTANT ING. JANSKÝ T.	VYPRACOVAL ONDŘEJ HOŠEK	KONTROLOVAL ING.ARCH.JANSKÝ Z		
MÍSTO STAVBY	Borová 30, Soběšice				
INVESTOR	FC Soběšice z.s.				
AKCE					
TRÉNINKOVÉ HRŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM FC Soběšice					
				DATUM	01./2018
				FORMÁT	A2
				STUPEŇ	UR
				ZAK. Č.	
				MĚŘITKO	1:250
VÝKRES				Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
SITUACE					C1

